

Версия программного обеспечения блоков управления с напряжением питания 12В

1.0.17 - Бинар 5Б-СВ, Бинар 5Б-Компакт

2.0.17 - Бинар 5Д-СВ, Бинар 5Д-Компакт

Изменения в версиях:

- Плавный разогрев свечи перед розжигом (30 секунд)
- Защита транзисторов нагнетателя воздуха от просадки напряжения.
- Введен код неисправности №30 – в процессе работы был срыв пламени в результате длительного понижения напряжение питания ниже 8В.